

団地(建物)別耐震診断状況一覧【平成26年4月】

団地名	番号	階数	構造	建築年	耐震調査	耐震性能	対応方針	備考
蓼の海 第1団地	1	1	CB	S42・43	実施済	C	検討中	部分改修対応
	2	1	CB	S44	実施済	B		
蓼の海 第2団地	1	1	CB	S45	実施済	B		
	2	1	CB	S45	実施済	A		
	3	1	CB	S46	実施済	B		
	4	1	CB	S46	実施済	B		
	5	1	CB	S47	実施済	A		
	6	1	CB	S47	実施済	B		
蓼の海 第3団地	1	1	CB	S48	実施済	A		
	2	1	PC	S48	実施済	B		
	3	1	CB	S50	実施済	B		
	4	1	PC	S50	実施済	B		
蓼の海 第4団地	1	1	CB	S51	実施済	A		
	2	1	PC	S52	実施済	B		
	3	2	PC	S54	実施済	C	用途廃止	
	4	2	PC	S55	実施済	C	用途廃止	
立石団地	1	2	CB	S29	実施済	D	用途廃止	
	2	1	CB	S30	未実施	E	用途廃止	
二本松 団地	1	2	CB	S31	実施済	D	建替	
	2	2	CB	S32	未実施	E	建替	
清水団地	1	2	PC	S54	実施済	B		
水戸代 団地	1	1	CB	S39	実施済	B		
	2	1	PC	S40	実施済	B		
	3	1	W	S39-42	未実施	E	建替	
新川団地	1	1 2	W	H3・4	新耐震 基準	A	用途廃止	解体・移転

【凡例】

- A: 耐震性能あり(改修必要なし)
- B: 耐震性能あり(一部修繕等が必要)
- C: 耐震性能が不足する恐れがある
- D: 耐震性能が不足する
- E: 診断未実施(建替・用途廃止)