


# 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります

|   |                         |        |        | (十円)   |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | 区 分                     | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
| 維 | 持管理にかかる経費               | 12,317 | 12,222 | 12,494 |
|   | 光熱水費                    | 0      | 0      | 0      |
| 内 | 維持保全費 (保守点検委託料, 修繕料 など) | 121    | 193    | 0      |
|   | 指定管理料                   | 0      | 0      | 0      |
|   | 使用料(土地・建物の使用料)          | 0      | 0      | 0      |
| 訳 | 人件費                     | 12,196 | 12,029 | 12,494 |
|   | その他                     | 0      | 0      | 0      |
|   | ●光熱水費内訳                 | •      |        |        |
|   | <b>また</b> か             |        | •      |        |

| 一般職員     | 8,229 | 8,032 | 8,426 |
|----------|-------|-------|-------|
| 会計年度任用職員 | 3,967 | 3,997 | 4,068 |
| 臨時職員     | 0     | 0     | 0     |
|          |       |       |       |

|         | 区分      | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 使用料等の収入 |         | 0     | 0     | 0     |
| 内       | 使用料     | 0     | 0     | 0     |
| ΡŊ      | 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
| 訳       | 補助金·負担金 | 0     | 0     | 0     |
| i)(     | その他     | 0     | 0     | 0     |






| 凡 | 当該施設 |      | 延床面積あたり | _ | 1人あたり |
|---|------|------|---------|---|-------|
| 例 | 分類平均 | anna | 延床面積あたり | 1 | 1人あたり |

# 供給情報

|    | 区 | 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対象 |
|----|---|---|-------|-------|-------|----|
| なし |   |   |       |       |       | •  |
|    |   |   |       |       |       | ╄  |
|    |   |   |       |       |       | ╁  |
|    |   |   |       |       |       | t  |
|    |   |   |       |       |       |    |
|    |   |   |       |       |       |    |
|    |   |   |       |       |       | ╀  |
|    |   |   |       |       |       |    |



### 特記事項

施設メモ

H28年度にて事務棟前の舗装修繕を実施。(253千円)


・令和2年度にて事務棟1階のエアコン修繕を実施。(671千円)他点検(105千円)

・令和3年度にて、地盤沈下によるトイレ排水管の修繕等を実施。(121千円)

施設基本情報 施設名 消防課事務棟 所 在 地 上川3-2491 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 主体構造 建築年 増築年 ID 建物用途 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 事務所 鉄骨造 38年 17年 未実施 事務所棟 2003 451.28 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39

### 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-2 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 消防署車庫 所 在 地 上川3-2491 消防課消防係 防災拠点指定 担当課所名 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 施設分類 消防施設 地域区分 上諏訪 城南小学校区 中学校区 諏訪中学校区 小学校区 権利区分 全部所有 敷地面積 820.80 m 併設施設 延床面積 40.00 m 一部委託 建築面積 運営形態 40.00 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 車庫 施設概要 設置目的 地域防災の拠点 設置根拠 消防組織法 (設置条例等) 用途地域 法定容積率 % 法定建ぺい率 % 供用開始日 平成15年11月17日 供用廃止日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 4 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 0 n O 1.6 0.9 0 8.0 光熱水費 0 0 1.4 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 0 0 0 1.2 0.6 0 n 指定管理料 0 0.5 8.0 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 0.6 人件費 0 0 0 0.3 0.4 0.2 その他 0 O 0 0.2 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0 ガス代 0 0 燃料代 0 0 0 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 0 0 0 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 0.2 0.2 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 例 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) X 令和4年度 令和5年度 分 令和3年度 0.9 0.9 なし **♦** 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り 特記事項 施設メモ 諏訪広域消防 諏訪消防署車両と、諏訪市消防団車両が使用

施設基本情報 施設名 消防署車庫 所 在 地 上川3-2491 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 車庫 車庫 鉄骨造 31年 10年 未実施 2003 40.00 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第1分団本部屯所 所 在 地 湯の脇1-10846-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 本部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 2000 -7年 79.50 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第1分団第1部屯所 所 在 地 大和1-8-13 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 建築年 増築年 ID 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 未実施 第1部屯所 詰所・寄り場 17年 木造 1978 -29年 53.00 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第1分団第2部屯所 所 在 地 湯の脇2-10782 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 未実施 第2部屯所 木造 1989 -18年 46.38 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第2分団本部·第2部屯所 所 在 地 大手1-20-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 31年 16年 第2部屯所 鉄骨造 2009 99.78 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37

38




施設基本情報 施設名 消防団第3分団本部屯所 所 在 地 清水3-3840-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 本部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 1999 -8年 79.50 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39




施設メモ

H26.6屋根防水工事 令和3年度に畳交換実施 施設基本情報 施設名 消防団第3分団第1部屯所 所 在 地 岡村1-9 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 第1部屯所 詰所・寄り場 31年 未実施 鉄骨造 1976 -17年 33.00 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第3分団第2部屯所 所 在 地 岡村1-16 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 第2部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 1977 -30年 30.30 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第3分団第3部屯所 所 在 地 清水1-8-12 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第3部屯所 木造 1977 -30年 37.80 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39





|   | 2-2 11-11-1             |       |       |       |  |  |  |  |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| • | 歳出                      |       |       | (千円)  |  |  |  |  |
|   | 区分                      | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |  |  |  |  |
| 維 | 持管理にかかる経費               | 45    | 65    | 62    |  |  |  |  |
|   | 光熱水費                    | 45    | 65    | 62    |  |  |  |  |
| 内 | 維持保全費 (保守点検委託料, 修繕料 など) | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |
|   | 指定管理料                   | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |
|   | 使用料(土地・建物の使用料)          | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |
| 訳 | 人件費                     | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |
|   | その他                     | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |
|   | ●光熱水費内訳                 |       |       |       |  |  |  |  |
|   | 電気代                     | 27    | 34    | 31    |  |  |  |  |
|   | ガス代                     | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |

燃料代 0 3 3 上下水道代 18 28 28 ●人件費内訳 0 一般職員 0 0 会計年度任用職員 0 0 0 0 臨時職員 0 0

●歳入 (千円)

|         | 区 分     | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 使用料等の収入 |         | 0     | 0     | 0     |
| 内       | 使用料     | 0     | 0     | 0     |
| ΡŊ      | 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
| 訳       | 補助金·負担金 | 0     | 0     | 0     |
| ۵/۱     | その他     | 0     | 0     | 0     |





|   | 当該施設 |      | 延床面積あたり |   | 1人あたり |
|---|------|------|---------|---|-------|
| 例 | 分類平均 | anna | 延床面積あたり | 1 | 1人あたり |

# 供給情報

| 区 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 | 対 |
|-----------------------|---|
| 51113772 51113772     | 象 |
| なし                    | • |
|                       |   |
|                       |   |
|                       | 1 |
|                       | ╄ |
|                       | 4 |
|                       | + |
|                       | ╁ |



### 特記事項

H31消防団屯所補助金(市)

R2.1.31 土地1033.1㎡ついては、屯所及び駐車場として蓼の海第1団地より取得。 施設メモ

R2.3 屯所移転新築完了 市営住宅蓼の海第1団地 上諏訪字13309-4の一部へ新築

施設基本情報 施設名 消防団第3分団第4部屯所 所 在 地 上諏訪13309-4の一部 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 未実施 詰所・寄り場 17年 13年 第4部屯所 木造 2020 61.30 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37

38 39



施設基本情報 施設名 消防団第4分団本部屯所 所 在 地 高島1-2846-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 未実施 本部屯所 詰所・寄り場 31年 鉄骨造 1990 -3年 86.40 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37

38 39



施設基本情報 施設名 消防団第4分団第1部屯所 所 在 地 小和田南2846-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 第1部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 1988 -19年 32.40 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第4分団第2部屯所 所 在 地 小和田6-14 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 建築年 増築年 ID 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 未実施 詰所・寄り場 17年 第2部屯所 木造 1943 -64年 51.15 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第4分団第3部屯所 所 在 地 渋崎1792-103 建物(棟) 基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 詰所・寄り場 17年 第3部屯所 木造 1975 -32年 36.30 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39

#### 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-17 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 消防団第5分団本部屯所 所 在 地 豊田有賀2541-1 消防課消防係 防災拠点指定 無 担当課所名 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 **新聞音問** 施設分類 消防施設 地域区分 豊田 豊田 中学校区 諏訪西 小学校区 権利区分 全部所有 敷地面積 107.54 m 併設施設 延床面積 74.52 m 建築面積 運営形態 諏訪市 74.52 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 車庫 施設概要 設置目的 地域防災の拠点 設置根拠 諏訪市消防団規則 第11条及び第16条 (設置条例等) 第1種低層住居専用地域 用途地域 法定容積率 % 80 % 法定建ぺい率 50 供用開始日 供用廃止日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 H10.11 1 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 206 110 93 0.9 2.5 93 8.0 光熱水費 74 110 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 132 0 0 2 0.6 指定管理料 0 0 0 1.5 0.5 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 1 0.3 訳人件費 0 0 0 0.2 その他 0 O 0 0.5 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 52 79 62 令和3年度 令和4年度 令和5年度 ガス代 0 0 0 燃料代 3 3 3 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 19 28 28 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 (千円) 0.2 0.2 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) 令和5年度 区 令和3年度 令和4年度 分 象 0.9 0.9 なし **♦** 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り

特記事項


施設メモ

H14.3下水道工事

令和3年度 車庫前コンクリート修繕

施設基本情報 施設名 消防団第5分団本部屯所 所 在 地 豊田有賀2541-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 未実施 本部屯所 詰所・寄り場 17年 木造 1998 -9年 74.52 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37


38 39



施設基本情報 施設名 消防団第5分団第1部屯所 所 在 地 文出255-3 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 第1部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 1995 -12年 48.84 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第5分団第3部屯所 所 在 地 豊田有賀2530-□ 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第3部屯所 木造 1952 -55年 42.90 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団第5分団第4部屯所 所 在 地 豊田船戸3101-26 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 7年 第4部屯所 木造 2014 49.68 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第5分団第5部屯所 所 在 地 豊田上野5730 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 未実施 第5部屯所 木造 1951 -56年 33.00 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第5分団覗石屯所 所 在 地 豊田覗石6512 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 未実施 覗石屯所 木造 1951 -56年 26.45 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団第6分団本部屯所 所 在 地 四賀桑原805-6 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 本部屯所 詰所・寄り場 17年 未実施 木造 1986 -21年 73.64 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39

## 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-24 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 消防団第6分団第1部屯所 所 在 地 四賀391-1 消防課消防係 防災拠点指定 無 担当課所名 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 施設分類 消防施設 地域区分 四賀 四智 中学校区 諏訪 小学校区 権利区分 全部所有 敷地面積 199.30 m 併設施設 延床面積 49.68 m 運営形態 建築面積 諏訪市 26.82 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 屯所 施設概要 設置目的 地域防災の拠点 設置根拠 諏訪市消防団規則 第11条及び第16条 (設置条例等) 法定建ぺい率 用途地域 法定容積率 % % 供用開始日 供用廃止日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 H25.9 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 56 65 65 1.6 0.9 8.0 光熱水費 56 65 65 1.4 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 0 0 0 1.2 0.6 0 指定管理料 0 0 0.5 8.0 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 0.6 訳人件費 0 0 0 0.3 0.4 0.2 その他 0 O 0 0.2 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 31 34 34 令和3年度 令和4年度 令和5年度 ガス代 0 0 0 燃料代 3 3 3 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 22 28 28 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 (千円) 0.2 0.2 分 X 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) 令和5年度 区 令和3年度 令和4年度 分 象 0.9 0.9 **♦** ナシ 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和4年度 令和3年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り 特記事項 消防団屯所補助金(市) 施設メモ R2.10四賀水防倉庫新築(併設)

施設基本情報 施設名 消防団第6分団第1部屯所 所 在 地 四賀391-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 第1部屯所 詰所・寄り場 17年 6年 未実施 木造 2013 49.68 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36

37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第6分団第2部屯所 所 在 地 四賀桑原4416-0-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第2部屯所 木造 1980 -27年 39.74 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第6分団第3部屯所 所 在 地 四賀神戸3425 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物用途 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 2 0 詰所・寄り場 17年 未実施 第3部屯所 木造 1985 -22年 38.74 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団第6分団第4部屯所 所 在 地 四賀飯島2546-2 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 未実施 詰所・寄り場 17年 第4部屯所 木造 1983 -24年 41.95 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第6分団第5部屯所 所 在 地 四賀赤沼伝次郎田通り1969-7 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第5部屯所 木造 1983 -24年 41.68 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第7分団本部屯所 所 在 地 中洲中金子3289-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 本部屯所 詰所・寄り場 17年 木造 1989 -18年 73.64 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第7分団第1部屯所 所 在 地 中洲神宮寺733-1 建物(棟)基本情報 大規模 延床面積 耐震 残存 階数 法定 耐震 耐震 劣化 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 増築年 耐用制用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 0 0 第1部屯所 詰所・寄り場 木造 1990 17年 -17年 55.48 新耐震 不要 未実施 2 第1部屯所(倉庫増築) 倉庫·物置 0 0 未実施 木造 2007 15年 -2年 10.20 新耐震 不要 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39

## 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-31 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 消防団第7分団第2部屯所 所 在 地 中洲字栗ノ城2727-2の一部、2727-6、2729-1 防災拠点指定 消防課消防係 担当課所名 無 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 施設分類 消防施設 地域区分 中洲 中学校区 諏訪南 小学校区 中洲 権利区分 全部所有 敷地面積 117.82 m 併設施設 延床面積 61.02 m 運営形態 建築面積 諏訪市 33.45 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 屯所 施設概要 設置目的 地域防災の拠点 設置根拠 諏訪市消防団規則 第11条及び第16条 (設置条例等) 法定建ぺい率 用途地域 第1種住居地域 法定容積率 % 200 % 60 供用開始日 R2.10 供用廃止日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 1 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 28 37 36 1.6 0.9 8.0 光熱水費 28 37 36 1.4 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 0 0 0 1.2 0.6 0 0 指定管理料 0 0.5 8.0 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 0.6 訳人件費 0 0 0 0.3 0.4 0.2 その他 0 O 0 0.2 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 25 34 33 令和3年度 令和4年度 令和5年度 ガス代 0 0 0 燃料代 3 3 3 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 0 0 0 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用勤職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 0.2 0.2 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) 令和5年度 区 令和3年度 令和4年度 分 象 0.9 0.9 なし **♦** 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和4年度 令和3年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り 特記事項 H14.3下水道整備 施設メモ


R2.10屯所新築完了 消防団屯所補助金(市)

施設基本情報施設名所在地建物(種)基本

消防団第7分団第2部屯所


所 在 地 中洲字栗ノ城2727-2の一部、2727-6、2729-1

| 所 在 地 「中洲子栗ノ城2727-2の一部、2727-6、2729-1<br>建物(棟) 基本情報 |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
|--|-----------------|--------|--------|------|--|----------|-------------|--------------|---|-------|----------|------|----------------|----------|------------------|
| ID   | 建物名称            | 建物用途   |        |      |  | 法定<br>耐用 | <del></del> | 階地上          |   | / 21  | 耐震<br>基準 | 耐震診断 | 耐震<br>改修<br>工事 | 劣化<br>調査 | 大規模<br>改修<br>実施年 |
| 1  |                 | 詰所・寄り場 | <br>木造 | 2020 |  |          | 13年         |              |   | 61.02 | 耐震       |      |                | 未実施      | 7001             |
| 2  | ,,,_ <b>,</b> , |        |        |      |  |          |             |              | _ |       |          |      |                | 11202    |                  |
| 3  |                 |        |        |      |  |          |             | Н            |   |       |          |      |                |          |                  |
| 4  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 5  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 6  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 7  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 8  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 9  |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 10   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 11   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 12   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 13   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 14   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 15   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 16   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 17   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 18   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 19   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 20   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 21   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 22   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 23   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 24   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 25   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 26   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 27   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 28   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 29   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 30   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 31   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 32   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 33   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 34   |                 |        |        |      |  |          |             | $oxed{oxed}$ |   |       |          |      |                |          |                  |
| 35   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 36   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 37   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |
| 38   |                 |        |        |      |  |          |             | Ц            |   |       |          |      |                |          |                  |
| 39   |                 |        |        |      |  |          |             | Ц            |   |       |          |      |                |          |                  |
| 40   |                 |        |        |      |  |          |             |              |   |       |          |      |                |          |                  |



施設基本情報 施設名 消防団第7分団第3部屯所 所 在 地 中洲中金子前田3348-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 47.75 第3部屯所 木造 1983 -24年 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37 38


39



施設基本情報 施設名 消防団第7分団第4部屯所 所 在 地 中洲下金子3355-6 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第4部屯所 木造 1982 -25年 45.54 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第7分団第5部屯所 所 在 地 中洲福島4954-2 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 第5部屯所 木造 1982 -25年 39.60 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第8分団本部屯所 所 在 地 湖南南湖南二反田3973-7 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 本部屯所 詰所・寄り場 17年 3年 未実施 木造 2010 83.90 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第8分団第1部屯所 所 在 地 湖南田辺541 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 第1部屯所 詰所・寄り場 17年 1年 未実施 木造 2008 49.68 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第8分団第2部屯所 所 在 地 湖南大熊大道下3211-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 未実施 第2部屯所 木造 2006 -1年 49.68 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第8分団第3部屯所 所 在 地 湖南南真志野4194-8 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 詰所・寄り場 17年 5年 65.72 未実施 第3部屯所 木造 2012 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36

## 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-39 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 消防団第8分団第4部屯所 所 在 地 湖南北真志野6231-1 消防課消防係 防災拠点指定 無 担当課所名 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 施設分類 消防施設 地域区分 湖南 中学校区 諏訪西 小学校区 湖南 権利区分 全部所有 敷地面積 167.89 m 併設施設 延床面積 52.00 m 建築面積 27.45 運営形態 諏訪市 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 屯所 施設概要 設置目的 地域防災の拠点 設置根拠 諏訪市消防団規則 第11条及び第16条 (設置条例等) 第1種低層住居専用地域 用途地域 法定容積率 % 80 % 法定建ぺい率 50 供用開始日 供用廃止日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 H26.3 1 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 114 127 125 0.9 2.5 8.0 光熱水費 114 127 125 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 0 0 0 2 0.6 0 指定管理料 0 0 1.5 0.5 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 1 0.3 訳人件費 0 0 0 0.2 その他 0 O 0 0.5 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 77 96 94 令和3年度 令和4年度 令和5年度 ガス代 0 0 0 燃料代 3 3 3 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 19 28 28 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 (千円) 0.2 0.2 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 例 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) 令和5年度 区 令和3年度 令和4年度 分 象 0.9 0.9 なし **♦** 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和4年度 令和3年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り

特記事項

施設メモ

消防団屯所補助金(市)


| 7-12 | 所 在 地 湖南北        | 真志野623   | 1-1  |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
|------|------------------|--|------|------|-----|----------|----|-----------|-------|------|------|----------------|------|------------|
| 廷ID  | 物(棟)基本情報<br>建物名称 | 建物用途   | 主体構造 | 建築年  | 増築年 | 法定 耐用 年数 | 耐用 | 階数 地上下    | . 23  | 耐震基準 | 耐震診断 | 耐震<br>改修<br>工事 | 劣化調査 | 大規模 改修 実施年 |
| 1    | 第4部屯所            | 詰所・寄り場   | 木造   | 2014 |     | 17年      | 7年 | 2 0       | 52.00 | 新耐震  | 不要   |                | 未実施  |            |
| 2    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 3    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 4    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 5    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 6    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 7    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 8    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 9    |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 10   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 11   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 12   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 13   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 14   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 15   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 16   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 17   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 18   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 19   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 20   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 21   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 22   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 23   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 24   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 25   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 26   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 27   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      |            |
| 28   |                  | 1  |      |      |     |          |    | +         |       |      |      |                |      |            |
| 29   |                  | 1  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 30   |                  |  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 31   |                  |  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 32   |                  |  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 33   |                  |  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 34   |                  |  |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      | <u> </u>   |
| 35   |                  | <u> </u>   |      |      |     |          |    | +         |       |      |      |                |      |            |
| 36   |                  | <del>                                     </del> |      |      |     |          |    | $\forall$ |       |      |      |                |      |            |
| 37   |                  | <del> </del>                                     |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 38   |                  | <del>                                     </del> |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| 39   |                  |  |      |      |     |          |    | $\forall$ |       |      |      |                |      |            |
| 40   |                  | <del>                                     </del> |      |      |     |          |    | $\vdash$  |       |      |      |                |      |            |
| ÷υ   |                  |  |      |      |     |          |    |           |       |      |      |                |      | <u> </u>   |




施設基本情報 施設名 消防団第8分団第5部屯所 所 在 地 湖南後山8916-10 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 未実施 詰所・寄り場 17年 第5部屯所 木造 1987 -20年 43.04 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 消防団第8分団第4部屯所部板沢屯所 所 在 地 湖南板沢 8557 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 建物用途 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 2 0 1 第5部屯所部板沢屯所 詰所·寄り場 17年 木造 1953 -54年 30.49 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団車庫 所 在 地 上川3-2491-2 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 建築年 増築年 ID 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 未実施 消防団車両車庫 車庫 31年 19年 鉄骨造 2012 58.50 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団第2分団第1部器具置場 所 在 地 上諏訪10220-13 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物用途 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 倉庫·物置 15年 第1部器具置場 木造 1972 -37年 9.90 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 消防団第4分団第3部器具置場 所 在 地 杉菜池 1927 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物用途 主体構造 建築年 増築年 ID 建物名称 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 15年 第3部器具置場 倉庫·物置 木造 1977 -32年 8.91 旧耐震 未実施 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 30 32 35 36 37 38




施設基本情報 施設名 消防団第5分団器具置場 所 在 地 豊田有賀3688 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 不明 1 0 器具置場 倉庫·物置 15年 未実施 木造 8.26 旧耐震 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38




施設基本情報 施設名 上川署内水防倉庫 所 在 地 上川3-2491 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 建築年 増築年 ID 建物用途 主体構造 耐用 耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 2 0 水防倉庫 倉庫·物置 15年 未実施 木造 1982 -27年 49.68 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 湖岸通り一丁目水防倉庫 所 在 地 湖岸通り1-208-335 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 建築年 増築年 ID 建物用途 主体構造 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 0 1 湖岸通り一丁目水防倉庫 倉庫・物置 軽量鉄骨造 24年 10年 2010 5.00 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 30 32 35 36 37 38 39




施設基本情報 施設名 双葉ケ丘水防倉庫 所 在 地 双葉が丘 天女橋下 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 倉庫·物置 軽量鉄骨造 24年 双葉ケ丘水防倉庫 1987 -13年 4.00 新耐震 不要 未実施 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 文出水防倉庫 所 在 地 豊田文出構255-3 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 建物用途 | 主体構造 | 建築年 | 増築年 ID 耐用材用 改修 改修 (m³) 地 上 下 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 倉庫·物置 軽量鉄骨造 24年 21年 文出水防倉庫 2021 19.99 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 30 32 35




施設基本情報 施設名 中洲水防倉庫 所 在 地 中洲2372-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 中洲水防倉庫 倉庫·物置 鉄骨造 31年 5年 未実施 1998 33.21 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 下金子水防倉庫 施設名 所 在 地 中洲下金子家下4266 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 ID 建物名称 建物用途 主体構造 建築年 増築年 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 下金子水防倉庫 倉庫·物置 木造 1974 15年 -35年 33.00 旧耐震 未実施 未実施 2 同 倉庫·物置 軽量鉄骨造 24年 1 0 2024 24年 12.62 未実施 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 湖南水防倉庫 所 在 地 湖南3915-1 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 未実施 倉庫·物置 鉄骨造 31年 12年 湖南水防倉庫 2005 33.35 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39



施設基本情報 施設名 田辺水防倉庫 所 在 地 湖南田辺古川518-2 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 耐震 耐震 劣化 建物名称 増築年 ID 建物用途 主体構造 建築年 耐用耐用 改修 改修 (m) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 1 1 0 倉庫·物置 31年 10年 未実施 田辺水防倉庫 鉄骨造 2003 33.00 新耐震 不要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 30 32 35 36 37 38 39

## 施設カルテ(現況用) 施設番号 12-55 基準日 令和6年3月31日 施設基本情報 施設名 四賀水防倉庫 所 在 地 四賀391-7 消防課消防係 四賀水防倉庫 防災拠点指定 担当課所名 行政財産 財産区分 会計区分 一般会計 施設分類 消防施設 地域区分 四賀 四賀小学校区 諏訪南中学校区 中学校区 小学校区 権利区分 全部所有 敷地面積 147.38 m 併設施設 延床面積 14.98 m 建築面積 運営形態 直営 14.98 m 目的外使用 無 借地面積 0.00 m 倉庫 施設概要 生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度にとどめて、水、火災の防ぎよ及び鎮圧に努めるために設備資材を備え、常に使 設置目的 用できる状態におくため 設置根拠 諏訪市消防団規則 第11条及び第16条 (設置条例等) 第一種住居地域、準工業地域 用途地域 % 法定容積率 200 % 法定建ペい率 60 令和2年10月 供用廃止日 供用開始日 全 棟 数 棟 駐車台数 台 1 解体等の制限 財務情報 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります 【歳出の推移】 ●歳出 (千円) (千円/㎡) (千円/人) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 維持管理にかかる経費 n O 1.6 0.9 8.0 光熱水費 0 0 0 14 0.7 内 維持保全費(保守点検委託料,修繕料など) 0 0 0 1.2 0.6 0 指定管理料 n 0 0.5 8.0 使用料(土地・建物の使用料) 0 0 0 0.4 0.6 人件費 0 0 0 0.3 0.4 0.2 その他 0 O 0 0.2 0.1 ●光熱水費内訳 0 0 電気代 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 n ガス代 0 0 燃料代 0 0 0 【歳入の推移】 (千円/㎡) (千円/人) 上下水道代 0 0 0 ●人件費内訳 0.9 0.9 0.8 0.8 一般職員 0 0 0 0.7 0.7 会計年度任用職員 0 0 0 0.6 0.6 0 臨時職員 0 0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 ●歳入 0.2 0.2 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 0.1 0.1 使用料等の収入 0 0 0 0 0 使用料 0 0 0 令和3年度 令和4年度 令和5年度 財産貸付料 0 0 0 補助金·負担金 0 0 0 延床面積あたり 当該施設 1人あたり その他 0 0 0 分類平均 延床面積あたり 1人あたり 供給情報 【グラフ対象区分の推移】 () (/m³) X 令和3年度 令和4年度 令和5年度 分 0.9 0.9 なし **♦** 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 令和4年度 令和3年度 令和5年度 凡例 - 同,㎡当り 特記事項 施設メモ R2.10 赤沼水防倉庫を移転、名称変更し四賀水防倉を新築完了。第6分団1部屯所に併設

施設基本情報 施設名 四賀水防倉庫 所 在 地 四賀391-7 建物(棟)基本情報 大規模 耐震 残存 階数 延床面積 法定 劣化 耐震 耐震 建物名称 主体構造 建築年 増築年 ID 建物用途 耐用耐用 改修 改修 (m³) 基準 診断 調査 年数 年数 ※用途別面積 工事 実施年 上下 1 1 0 未実施 倉庫·物置 鉄骨造 31年 27年 四賀水防倉庫 2020 14.98 耐震 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39